

**サンプル問題（機械金属加工区分 機械検査）**

おも　しゅつだいはん　い  
Ⅰ. 主な出題範囲

こうもく 項目	もんだいすう 問題数 ※配分は目安です
がっか 学科	けい　もん 計30問
きかいきんぞくかこうくぶんきょうつう <b>機械金属加工区分共通：</b> あんせんえいせい　ひんしつかんりとう　いっぽんじょうしきれべる　もんだい　ぶつり　かがく 「安全衛生、品質管理等、一般常識レベルの問題」や、「物理、化学 など　にほん　ぎ　む　きょういく　なら　いっぽんきょうようようれべる　もんだい　ほうれい　きかく 等、日本の義務教育で習う一般教養レベルの問題」、「法令、規格、 ずめんすんぱう　き　ぐ　とう 図面寸法、器具等」など	もん 6問
そくてい 測定	もん 9問
けんさ 検査	もん 4問
ひんしつかんり 品質管理	もん 2問
きかいいっぽん 機械一般	もん 2問
き　き　こうぐ 機器・工具	もん 1問
ずめん 図面	もん 1問
でんきいっぽん 電気一般	もん 4問
かがくいっぽん 化学一般	もん 1問
じつぎ 実技	けい　もん 計10問
そくてい 測定	もん 6問
けんさ 検査	もん 1問
ずめん 図面	もん 1問
ひんしつかんり 品質管理	もん 1問
りきがく 力学	もん 1問

さんぶるもんだいせいとうまつびきさい  
2. サンプル問題(正答は末尾に記載)

きかいきんぞくかこうくぶん きかいけんさ がっかしけん  
**機械金属加工区分 機械検査 学科試験**

つぎぶんしょうただあやままーく  
次の文章のうち、正しいものはAを、誤っているものはBをマークしなさい。

きかいきんぞくかこうくぶんきょううつうあんぜんえいせい  
**(機械金属加工区分共通: 安全衛生)**

もんだい しなものはこさぎょうはやおこなおもむりはこ  
**問題1 品物を運ぶときは、作業を早く行うために重くても無理をして運ぶ。**

きかいきんぞくかこうくぶんきょううつうきぐなど  
**(機械金属加工区分共通: 器具等)**

もんだい すいじゅんきてつめんすいへいすいちょくしらときつか  
**問題2 水準器は取り付け面の水平や垂直を調べる時に使われる。**

そくてい  
**(測定)**

もんだい だいやるげーじぜろてんちょうせいめもりばんかいとん  
**問題3 ダイヤルゲージの0(ゼロ)点調整は、目盛板を回転させる。**

もんだい そくていくんれんおこなきさそくていきじたいもごさちい  
**問題4 測定の訓練を行うことにより、器差(測定器自体が持つ誤差)は小さくできる。**

けんさ  
**(検査)**

もんだい ふできごうひんこしゅっかぜんすうけんさおこな  
**問題5 不適合品を1個でも出荷してはいけないときは、全数検査を行う。**

もんだい きかいかこうこうさくぶつせいかくそくていかこうちょくごそくてい  
**問題6 機械加工した工作物を正確に測定するためには、加工直後に測定する  
のが良い。**

ひんしつかんり  
**(品質管理)**


もんだい ひんしつかんりかいしゃせんたいすすよ  
**問題7 品質管理は会社全体で進めるのが良い。**

きか いいっぱい  
(機械一般)


もんだい けがき おこな けがきせんみ こうさくぶつ あおいいろ  
問題8 ケガキを行うときは、ケガキ線を見やすくするため、工作物に青色の  
にすとうぬよ  
ニス等を塗ると良い。

きき こうぐ  
(機器・工具)

もんだい すばな つか よ  
問題9 スパナは、(あ)のように使うと良い。



(あ)



(い)

ずめん  
(図面)

もんだい ずめん み ぶぶん けいじょう じっせん あらわ  
問題10 図面では、見えない部分の形状を実線で表す。

じっせん 実線： \_\_\_\_\_

でんき いっぽん  
(電気一般)

もんだい かんでんち こうりゅうでんあつ はっせい  
問題11 乾電池は、交流電圧が発生する。

かがく いっぽん  
(化学一般)

もんだい ゆ おんど しそん ひく かがくはんのう お  
問題12 湯の温度が自然に低くなるのは、化学反応が起こっているからである。

きかいきんぞくかこうくぶん きかいけんさ じつぎしけん  
機械金属加工区分 機械検査 実技試験

つぎ もんだい もんだい かいとう  
次の問題13～問題15を解答しなさい。


そくてい  
(測定)

もんだい  
**問題13** 1.450、1.230、1.110、1.003の4個のブロックゲージの中から  
こくあつく すんぽう せんたくし なか  
3個を組み合わせて作ることができない寸法を、選択肢A～Dの中から  
ひとえら  
ら一つ選びなさい。

せんたくし  
**選択肢**

- A. 3.790
- B. 3.713
- C. 3.683
- D. 3.563

もんだい かずいた へいめんど そくてい つか きぐせんたくし なか  
**問題14** 下図の板の平面度を測定するとき、使わない器具を選択肢A～Dの中  
ひとえら  
から一つ選びなさい。



せんたくし  
**選択肢**

- A. ブロックゲージ
- B. 定盤
- C. ダイヤルゲージ
- D. マグネットベース

けんさ  
(検査)

もんだい ざいりょう そんしょう しけんほう せんたくし なか ひと えら  
問題15 材料を損傷させない試験法を、選択肢A～Dの中から一つ選びなさい。

せんたくし  
選択肢

- A. 硬さ試験
- B. 曲げ試験
- C. 超音波試験
- D. 引張試験

**【かいとう  
解答】**

問題 1	B
問題 2	A
問題 3	A
問題 4	B
問題 5	A
問題 6	B
問題 7	A
問題 8	A
問題 9	A
問題 10	B
問題 11	B
問題 12	B
問題 13	B
問題 14	A
問題 15	C