サンプル問題 (陶磁器製品製造区分)

st しゅつだいはんい |. 主な出題範囲

でうもく 項目		もんだいすう 問題数 はいぶん めやす ※配分は目安です
学科		計30問
きそちしき 基礎知識	とうじきいっぱん あんぜんえいせい 「陶磁器一般」「安全衛生」	2 4 問
	でんしつかんり きかい きぐ 「品質管理」「機械・器具」	
	けんさ そくてい ざいりょう ちしき 「検査・測定」「材料・知識」	
せんもんちしき 専門知識	せいけい いっこ せいけい 「ろくろ成形」「鋳込み成形」	6問
	「パッド印刷」	
実技		計10問
きゃぎのう 基礎技能	あんぜんえいせい ひんしつかんり 「安全衛生」「品質管理」	*** 7問
	「検査・測定」	
せんもんぎのう 専門技能	きかい せいけい いこ せいけい 「機械ろくろ成形」 「鋳込み成形」	3 問
	「パッド印刷」	

もんだい せいとう まつび きさい 2. サンプル問題(正答は末尾に記載)

と う じ きせいひんせいぞうくぶん 学科試験 陶磁器製品製造区分

ただ ばあい 問題 I から問題30 について、正しい場合は A を、間違っている場合は B を選 びなさい。

き そてき ちしき と もんだい 「基礎的な知識を問う問題】

とうじきいっぱん (陶磁器一般)

とうじき でんき とお とくちょう

問題! 陶磁器は、電気を通す特 徴がある。

とうじき にほん かくち せいさん もんだい

問題2 陶磁器は、日本の各地で生産されている。

あんぜんえいせい (安全衛生)

さぎょう つか きかい こうぐ さぎょう まえ

作業に使う機械や工具を作業の前には、点検をしなくてもよい。 問題3

もんだい した ず ひょうしき ひじょうぐち あらわ ひょうしき **問題4 下の図の標識は、非常口を表す標識である。**



さぎょうちゅう つね きけん もんだい 作業中は、常に危険があることに注意する。 問題5

もんだい

あつ ばしょ さぎょう たいちょう かんり ちゅうい 暑い場所での作業では、体 調の管理に注意しなくてはいけない。 問題6

ひんしつかんり (品質管理)

もんだい ふりょう げんいん しら ひんしつ こうじょう 問題7 不良の原因を調べることは、品質の向上につながる。

せいひん きろく のこ もんだい たいせつ

問題8 製品のいろいろな記録を残すことは、大切なことではない。

きかい てんけん もんだい ひんしつ えいきょう

問題9 機械の点検をすることは、品質にも影響する。

あんぜん さぎょう おこな もんだい ひんしつ えいきょう

問題10 安全に作業を行うことは、品質には影響しない。

もんだい ひんしつかんり

問題11 ミーティングをすることは、品質管理において大切である。

きかい きぐ (機械・器具)

とうじきせいひんせいぞう しよう おんどけい もんだい した しゃしん

問題12 下の写真は、陶磁器製品製造で使用する温度計である。



問題13 下の写真は、ハンマーである。



もんだい どうぐ つか さぎょう あ つか かた 問題 14 道具を使って作業をするときには、マニュアルに合った使い方をする。

でんき いりきり でんき いりきり でんき いりきり 問題 15 一日の作業が終了し、機械を停止させたときは、電気の入切のス かくにん イッチを確認しなくてもよい。

けんさ そくてい (検査・測定)

もんだい けんさほうほう め み はんだん ほうほう 目間 1.4 検木士汁にけ ロブロブ地吹オフ士汁は

問題16 検査方法には、目で見て判断する方法はない。

もんだい ようと しょうほうほう こと 問題 17 ノギスは用途によって、使用方法が異なる。

もんだい よりめーとる より かのう 問題 18 マイクロメータは、1/1000 mm まで読み取ることが可能である。

thtin tingh けんさ to the ting that the ting to the ting to the ting that the ting the ti

もんだい もくし み いち たか かわ そくてい すうじ か 問題20 目視によって見た位置や高さが変っても、測定した数字は変わらない。

ざいりょう ちしき (材料・知識)

もんだい とうじきせいひんせいぞう つか きかい なか いんさつ

問題21 陶磁器製品製造に使われる機械の中には、印刷できるものもある。

もんだい とうじき おも とうせき ねんど ふく 問題22 陶磁器には、主に陶石や粘土が含まれている。

じ き とうこうせい *もんだい*

問題23 磁器は、透光性がない。

もんだい とうじき

問題24 陶磁器は、リサイクルすることができる。

せんもんてき ちしき と もんだい [専門的な知識を問う問題]

せいけい (ろくろ成形)

せいけい ね ねんど つく ほうほう

問題25 ろくろ成形は、練った粘土をのばして作る方法である。

せいけい せいけいご かんそう たいせつ もんだい

問題26 ろくろ成形は、成形後の乾燥が大切ではない。

い こ せいけい (鋳込み成形)

もんだい いこ せいけい ふくざつ かたち つく

問題27 鋳込み成形は、複雑な 形 は作ることができない。

もんだい いこ せいけい いこ じかん ひんしつ おお えいきょう 問題28 鋳込み成形での鋳込み時間は、品質に大きく影響する。

いんさつ (パッド印刷)

いんさつ うちがわ そとがわ いんさつ

問題29 パッド印刷は、ワークの内側にも外側にも印刷できる。

いんさつ せいひん もんだい いんさつご けんさ ひつよう

問題30 印刷された製品を、印刷後に検査する必要はない。

う じ きせいひんせいぞうく ぶん 陶磁器製品製造区分 実技試験

もんだい

問題31から問題40について、解答しなさい。

き そてき ぎのう と もんだい [基礎的な技能を問う問題]

あんぜんえいせい

(安全衛生)

さぎょう おこ ばあい きけん おも もんだい せんたくし 問題31 作業を行う場合に危険だと思うものはどれか、選択肢A~D の中から ひと えら 一つ選びなさい。

せんたくし

選択肢

さぎょう てき ふくそう 作業に適した服装をする。

ひと きかい ふ かくにん

- 人が機械に触れていないか確認する。 В.
 - きかい かって そうさ
- C. 機械を勝手に操作する。

きかい ていし

D. 機械が停止していることを確認する。

もんだい あんぜんえいせい せんたくし ただ 問題32 安全衛生とはどのようなことなのか、正しいものを選択肢A~D の中 から一つ選びなさい。

せんたくし

選択肢

さぎょう おこな まえ きかい てんけん

- A. 作業を 行 う前には、機械の点検はしない。
- さぎょう しよう こうぐ こわ 作業に使用する工具が壊れていても、使用する。 В.
- さぎょうちゅう いじょう かん ばあい ほうこく
- C. 作業中に異常を感じた場合は、報告する。
- さぎょうしゅうりょうご まわ
- D. 作業終了後には、周りの掃除をしない。

ひんしつかんり (品質管理)

th は ぶんしょう なか ことば せんたくし なか ひと 問題33 下の文章の〔 〕の中に入る言葉を、選択肢A~D の中から一 えら つ選びなさい。

エ場の環境改善としての5Sとは整理、整頓、[」、清潔、 しつけ、の5つを表す。

せんたくし選択肢

せつび

- A. 設備
- Thith B. 点検
 - せいそう
- C. 清掃
 - じゅんび
- D. 準備

もんだい せいひん せいぞう かか ひんしつ ただ せんたくし 問題34 製品の製造に関わる品質について、正しくないものを選択肢A~D のなか ひと えら 中から一つ選びなさい。

せんたくし **選択肢**

せいひん せいぞう ちゅうい はら ふりょうひん で

A. 製品の製造については、注意を払い不良品が出ないようにする。

ひんしつ

- B. 製品の絵柄がずれていても、品質は変わらない。
- ふりょうひん で じょうし ほうこく C. 不良品が出たので、上司に報告した。

せいひん えがら

D. 製品がマニュアルに沿って作られている。

けんさ そくてい (検査・測定)

もんだい せいひん けんさ ただ せんたくし なか ひと えら 問題35 製品の検査について正しいものを、選択肢A~Dの中から一つ選びな さい。

せんたくし **選択肢**

せいぞう せいひん けんさ ぬ と けんさ

A. 製造した製品をすべて検査することを、抜き取り検査という。

せいぞう せいひん いちぶ き ほうほう けんさ ぜんすう けんさ B. 製造した製品の一部を決められた方法で検査することを、全数検査と

表達した表面の 品を次切られたカルで表面することを、主数状直でいう。

せいさん とちゅう おも せいひん けんさ C. 生産している途中で、思いついたときだけに製品を検査することを、

抜き取り検査という。

せいぞう せいひん いちぶ き ほうほう けんさ ぬ と D. 製造した製品の一部を決められた方法で検査することを、抜き取り けんさ

検査という。

した しゃしん けんさ しょう どうぐ なん せんたくし なか 問題36 下の写真の検査に使用する道具は何というか、選択肢A~D の中から ひと えら 一つ選びなさい。



- A. ダイヤルゲージ
- B. メガネレンチ
- C. ノギス
- D. ハンマー

もんだい した しゃしん どうぐ なん せんたくし なか ひと えら 問題37 下の写真の道具は何というか、選択肢A~Dの中から一つ選びなさい。



- A. ボーメ比重計
- B. ビーカー
- C. フラスコ
- D. スポイト

せんもんてき ぎのう と もんだい [専門的な技能を問う問題]


きかい せいけい (機械ろくろ成形)

した しゃしん なか きかい かんけい せんたくし 問題38 下の写真の中で、機械ろくろと関係のないものはどれか、選択肢A~D なか ひと えら の中から一つ選びなさい。

Α	せっこうがた 石膏型	
В	ねんと 粘土	
С	じどうせいけいき 自動成形機	
D	スキージ	

(鋳込み成形)

した しゃしん なか いちど つく いこ がた 問題39 下の写真の中で、一度に2つ作ることができる鋳込み型はどれか、 せんたくし なか ひと えら 選択肢A~D の中から一つ選びなさい。



(パッド印刷)

した しゃしん いんさつき いちど いっしょく いんさつ 問題40 下の写真のパッド印刷機で、一度に一 色しか印刷できないものはど せんたくし なか ひと えら れか、選択肢A~D の中から一つ選びなさい。



せいとう 【正答】

問題 I	В	
問題 2	Α	
問題 3	В	
問題 4	А	
問題 5	А	
問題 6	А	
問題 7	Α	
問題 8	В	
問題 9	Α	
問題IO	В	
問題II	Α	
問題 12	В	
問題 13	В	
問題 4	А	
問題 15	В	
問題 16	В	
問題 17	А	
問題 18	А	
問題 19	В	
問題 20	В	

問題 21	Α
問題 22	Α
問題 23	В
問題 24	Α
問題 25	А
問題 26	В
問題 27	В
問題 28	А
問題 29	А
問題 30	В
問題 31	С
問題 32	С
問題 33	С
問題 34	В
問題 35	D
問題 36	С
問題 37	А
問題 38	D
問題 39	В
問題 40	В